



## SICHERHEITSDATENBLATT

(EUROPÄISCH)

MSDS NUMMER 200G Revision 20

entsprechend 2001/58/EG

AUSGABEDATUM 16. April 1998

Datum der letzten Überarbeitung: 11th Januar 2010

### 1. IDENTIFIKATION DES STOFFES UND DER GESELLSCHAFT

#### IDENTIFIKATION DES STOFFES

HANDELSNAMEN: **INSULFRAX**

BENENNUNG : Erdalkali-Silikatfaser (AES)

Erdalkali-Silicatwolle (AES Wolle)

#### IDENTIFIZIERUNG DES HERSTELLERS UND VERKAUFSKONTAKTE

DEUTSCHLAND	GB	FRANKREICH
Unifrax GmbH Kappeler Straße 105 40597 Düsseldorf Tel.: +49(0)211 87746 0 Fax.:+49(0)211 87746 115	Unifrax Limited Mill Lane, Rainford St Helens, Merseyside WA11 8LP Tel: + 44 (0) 1744 88 7600 Fax: + 44 (0) 1744 88 9916	Unifrax France 17 Rue Antoine Durafour 42420 Lorette, France Tel.: +33(0)4-7773-7000 Fax.:+33(0)4-7773-3991

#### **NUR VERKAUFSSTELLEN**

SPANIEN	ITALIEN
Unifrax Spain Cristobal Bordiu 20 Madrid 28003 Spanien Tel: + 34 91 395 2279 Fax: + 34 91 395 2124	Unifrax Italia Srl Via Volonterio 19 Saronno (Va) 21047 Italien Tel: + 39 02 967 01 808 Fax: + 39 02 962 5721

Gewerbehygiene und CARE :

Tel: + 44 (0) 1744 887603.

Telefax: + 44 (0) 1744 886173



## 2. MÖGLICHE GEFAHREN

Geringe mechanische Reizung von Haut, Augen und oberem Atemtrakt kann bei Ausgesetztsein auftreten. Diese Wirkungen sind gewöhnlich vorübergehend.

Bereits bestehende Erkrankungen von Haut und Atemwegen einschließlich Dermatitis, Asthma oder chronischer Lungenerkrankung könnten durch Ausgesetztsein verschlimmert werden.

## 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

BESTANDTEIL	CAS NUMMER	SYMBOL	RISIKOSÄTZE
Alkaline earth silicate fibres	436 083 99 7	Keines	Keine

### ZUSAMMENSETZUNG

**INSULFRAX** Faser ist ein Erdalkali-Silicat (AES), das ( $\text{SiO}_2$ ) 60 – 70% und ein (CaO + MgO) von 30 – 40% enthält.

### BESCHREIBUNG

**INSULFRAX** Produkte sind in Form von loser Wolle, Matten, Papieren, Filzen, Platten und Formteilen erhältlich. Je nach Produktform können andere Bestandteile enthalten sein (*siehe Anlage*).

### Verwendung des Produkts

Anwendungen als Wärmeisolierung, Hitzeschilder, Wärmeeindämmung, Dichtungselemente und Dehnfugen bei Temperaturen bis zu 1200 °C in Industrieöfen, Brennöfen, Trockenöfen, Dampfkesseln und anderen Prozesseinrichtungen sowie in der Raumfahrtindustrie, Automobil- und Geräteindustrie und als passive Brandschutzsysteme und feuerschützende Trennwände.

## 4. ERSTE HILFE MASSNAHMEN

### HAUT

Bei Hautreizung die betroffenen Stellen mit Wasser spülen und vorsichtig waschen. Ausgesetzte Haut nicht reiben oder kratzen.

### AUGEN

Falls Produkt in die Augen gelangt, mit viel Wasser spülen, Augenbad bereitstellen. Augen nicht reiben.

### NASE UND HALS:

Wenn diese gereizt werden, in einen staubfreien Bereich begeben, Wasser trinken und die Nase schnäuzen.



Wenn Symptome anhalten, Arzt zuziehen.

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Produkte sind nicht brennbar. Verpackung und umgebende Materialien können brennbar sein.  
Für die umgebenden brennbaren Materialien geeignete Feuerlöschmittel verwenden.

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Wo abnorm hohe Staubkonzentrationen auftreten, sind den Arbeitnehmern entsprechende Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen, wie in Abschnitt 8 im Einzelnen angegeben.

So schnell wie möglich den Normalzustand wieder herstellen.  
Eine weitere Staubausbreitung ist zum Beispiel durch Befeuchten der Materialien zu verhindern.

### REINIGUNGSMETHODEN

Große Stücke aufheben und Staubsauger mit eingebautem Hochleistungsfilter (HEPA) verwenden.  
Wird ein Besen/eine Bürste verwendet, ist der Bereich vorher unbedingt nass zu machen.  
Zur Reinigung keine Druckluft verwenden.  
Nicht zulassen, dass das Material vom Wind verweht wird.  
Verschüttetes Material nicht in die Kanalisation spülen und verhindern, dass es in natürliche Wasserläufe gelangt.  
Eventuell geltende Vorschriften am Ort überprüfen.

*Entsorgung der Abfälle siehe Abschnitt 13*

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

### HANDHABUNG/TECHNIKEN, UM STAUBFREISETZUNG WÄHREND DER HANDHABUNG ZU REDUZIEREN

#### HANDHABUNG

Handhabung kann die Freisetzung von Staub verursachen.  
Das bzw. die Arbeitsverfahren sollte/n so ausgelegt werden, dass die Handhabung begrenzt ist. Handhabung sollte möglichst unter Kontrollbedingungen durchgeführt werden (d.h. Staubabzugssystem verwenden).  
Regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes wird sekundäre Staubverbreitung minimieren.

#### LAGERUNG

Vor dem erwarteten Verbrauch in der Originalverpackung an einem trockenen Ort lagern.  
Stets nur verschlossene und deutlich beschriftete Behälter verwenden.  
Beschädigung der Behälter vermeiden.  
Beim Auspacken Staubfreisetzung reduzieren.  
Leere, aber möglicherweise Abfälle enthaltende Behälter sind vor Entsorgung oder Recycling zu reinigen.

### ANFORDERUNGEN DER GEWERBEHYGIENE UND KONTROLLMASSNAHMEN

Anforderungen der Gewerbehygiene und Belastungsgrenzen können von Land zu Land und örtlichen Gerichtsbarkeiten verschieden sein. Die gegenwärtig für Ihre Einrichtung Gültigen prüfen. Wenn keine Vorschriften für Staub oder andere Anforderungen gelten, kann ein qualifizierter Gewerbehygieniker bei der spezifischen Bewertung des Arbeitsplatzes behilflich sein, einschließlich Empfehlungen für Atemschutzmaßnahmen. Beispiele der auf Mineralwolle anzuwendenden Belastungsgrenzen in verschiedenen Ländern werden nachstehend angegeben:

Deutschland	**3mg/m <sup>3</sup>	TRGS 900, Bundesarbeitsblatt 2005
Frankreich	1,0 f/ml	Rundschreiben DRT Nr. 95-4 vom 12/01/95
GB-Vereinigtes Königreich	2,0 f/ml	HSE EH40 Expositionsgrenze am Arbeitsplatz

***\*Über 8 Stunden zeitgewichtete Durchschnittskonzentrationen schwebender lungengängiger Fasern, die mit der herkömmlichen Membranfiltermethode gemessen wurden.***

***\*\*Atembarer(alveolengängiger)staub, TRGS 900 weist keinen Grenzwert in F/ml aus.***

### TECHNISCHE GEGENMASSNAHMEN

Überprüfen Sie Ihre Anwendung(en), um mögliche Quellen der Staubfreisetzung festzustellen.

Entlüftung am Ort, die Staub am Entstehungsort sammelt, kann verwendet werden, beispielsweise Arbeitstische mit Absaugvorrichtung, Werkzeuge zur Staubbekämpfung und Handhabung des Materials.

Den Arbeitsplatz sauber halten. Staubsauger mit eingebautem HEPA Filter verwenden; Reinigung mit Besen und Druckluft vermeiden.

### PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

#### HAUTSCHUTZ

Handschuhe und Arbeitskleidung tragen, die am Hals und an den Handgelenken locker sitzen. Verunreinigte Kleidungsstücke sollten vor dem Ausziehen gereinigt werden, (z.B. mit einem Staubsauger aber nicht mit Druckluft) um überschüssige Fasern zu entfernen.

#### AUGENSCHUTZ

Gegebenenfalls Schutzbrille oder Sicherheitsbrille mit Seitenschutz tragen.

#### ATEMSCHUTZ

Für Staubkonzentrationen unterhalb der Belastungsgrenze, sind Atemschutzgeräte nicht erforderlich, FFP2 Staubmasken können jedoch auf freiwilliger Basis verwendet werden.

Bei kurzfristigen Arbeiten, wo Ausreißer weniger als zehn Mal den Grenzwert ausmachen, FFP2 Staubmasken verwenden.

Bei höheren Konzentrationen, oder wo die Konzentration nicht bekannt ist, bitte von Ihrer Gesellschaft und/oder Ihrem Lieferanten Rat einholen.



## INFORMATIONEN UND SCHULUNG VON MITARBEITERN

Arbeitnehmer sollten in guten Arbeitsverfahren geschult werden und über die geltenden örtlichen Vorschriften informiert werden.

## MASSNAHMEN GEGEN UMWELTBELASTUNG

Geltende örtliche, nationale oder europäische Umweltschutznormen für die zulässige Freisetzung an Atmosphäre, Wasser und Boden beachten.

Für Abfälle siehe Abschnitt 13.

### 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physikalischer Zustand	Feststoff	Schmelzpunkt	>1330°C
Brennbarkeit	Keine	Geometr. Durchm., nach Länge gewichtet	2-3µm
Aussehen	Weiß	Explosionsfähigkeit	Keine
Oxidationseigenschaften	Keine	Geruch	Kein

### 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

ZU MEIDENDE BEDINGUNGEN

N.Z.

ZU MEIDENDE MATERIALIEN

N.Z.

### ZERFALLSPRODUKTE

Wird dieses Material längere Zeit über 900°C erhitzt, beginnt dieses amorphe Material eine Verwandlung in Mischungen kristalliner Phasen. Weitere Informationen siehe Abschnitt 16.

### 11. TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

#### Reizeigenschaften

Die Tests mit anerkannten Methoden (Richtlinie 67/548/EG, Anhang V, Methode B4) ergaben für die in diesem Material enthaltenen Fasern ein negatives Ergebnis. Alle künstlichen Mineralfasern, wie auch manche Naturfasern können eine leichte Reizung hervorrufen, was zu Juckreiz führt oder seltener bei einigen empfindlichen Personen zu einer leichten Hautrötung. Im Gegensatz zu anderen Reaktionen auf Reizwirkungen handelt es sich hier nicht um allergische oder chemische Hautschädigung sondern ausschließlich um einen vorübergehenden mechanischen Effekt.

Gemäß der 31. Anpassung an den technischen Fortschritt der Richtlinie 67/548/EWG, wie am 15. Januar 2009 veröffentlicht, wurde die Klassifizierung als "Reizend" bei allen Arten glasartiger Kunstfasern (MMVFs) entfernt.

#### Andere Tierstudien

Diese Materialien wurden so ausgelegt, dass ein rasches Ausscheiden aus dem Gewebe möglich ist. Diese geringe biologische Persistenz wurde in vielen Studien nach EG Protokoll ECB/TM/27 (Revision 7) und der deutschen Methode, die in TRGS 905 (1999) vorgeschrieben ist, bestätigt. Beim Einatmen, selbst in sehr hohen



Dosen, sammeln sie sich nicht in dem Maße an, dass sie eine ernstlich nachteilige biologische Wirkung erzeugen. In chronischen Studien über eine Lebenszeit wurden keine mit der Exposition verbundenen Wirkungen gefunden, die über das hinausgehen, was bei jedem „inerten“ Staub anzutreffen wäre. Subchronische Studien mit den höchsten zu erzielenden Dosen erzeugten schlimmstenfalls eine vorübergehende leichte Entzündungsreaktion. Fasern mit derselben Persistenzfähigkeit in Geweben erzeugen keine Tumore, wenn sie in die peritonealen Höhlen von Ratten injiziert wurden.

## 12. ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Diese Produkte sind inerte Stoffe, die auch langfristig stabil bleiben.  
Von diesem Material sind keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten.

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfälle dieser Produkte können generell auf dafür zugelassene Mülldeponien entsorgt werden. Bitte die europäische Liste beachten (Entscheidung Nr. 2000/532CE wie abgeändert), um Ihre entsprechende Abfallnummer zu identifizieren und sicherzustellen, dass nationale oder regionale Vorschriften eingehalten werden. Alle möglichen Verunreinigungen bei der Verwendung sind zu berücksichtigen, es sollten Fachkundige zu Rate gezogen werden.

Wenn solch ein Abfall nicht nass gemacht wird, ist er normalerweise staubig und sollte in deutlich markierten, sachgerecht verschlossenen Behältern beseitigt werden. An einigen behördlich zugelassenen Müllablagerungen wird staubiger Abfall möglicherweise anders behandelt, um zu gewährleisten, dass er sofort entsorgt wird, um ein Verwehen durch den Wind zu verhindern. Eventuell zutreffende nationale und/oder regionale Vorschriften nachprüfen.

## 14. TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Nach den entsprechenden internationalen Transportvorschriften nicht als Gefahrgut klassifiziert (ADR, RID, IATA, IMDG siehe Abschnitt 16 "Definitionen").

Gewährleisten, dass der Staub beim Transport nicht vom Wind verweht wird.

## 15. INFORMATIONEN ÜBER GELTENDE VORSCHRIFTEN

### Definition des Fasertyps gemäß Richtlinie 67/548/EG

Die Einstufung der Vorschriften in der EU beruht auf der europäischen Richtlinie 67/548/EG, über die Klassifizierung, Kennzeichnung und Verpackung von Gefahrgütern, wie durch die Richtlinie 97/69/EG abgeändert, sowie deren Durchführung in den Mitgliedsstaaten.

Gemäß Richtlinie 67/548/EG, ist die in diesem Produkt enthaltene Faser eine Mineralwolle, die zur Gruppe der "Kunstfasern aus (Silikat) Glasfasern mit willkürlicher Orientierung mit Alkalioxid- und Erdalkalioxidgehalt (  $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$  ) von mehr als 18 Gew.-%" gehört.

Laut Richtlinie 67/548/EG werden alle Arten von Kunstfasern aus Silicatglas als „Reizstoffe“ klassifiziert, obwohl



Tests mit der entsprechenden EU Methode (B4 in Anhang 5 der Richtlinie 67/548/EG) keine Reaktion in der Reizstoff-Klassifizierung ergab.

Unter den in Anmerkung Q der Richtlinie 67/548/EG aufgeführten Kriterien werden AES Wollarten von karzinogener Klassifizierung befreit, aufgrund der geringen Lungenpersistenz, wie sie von der in den Vorschriften der europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland ( EU Protokoll ECB/TM/27(Rev 7) und der deutschen Methode gemäß TRGS 905 (1999))spezifiziert sind.

## **Dies gilt für Verkäufe in der europäischen Gemeinschaft**

### **SCHUTZ DER ARBEITSKRÄFTE**

Dies hat gemäß mehrerer europäischer Richtlinien wie abgeändert und ihrer Durchführung durch die Mitgliedsstaaten zu erfolgen:

a) Europarat Richtlinie 89/391/EG vom 12. Juni 1989 "über die Einführung von Maßnahmen, die Verbesserungen von Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz fördern" (OJEC (*Amtsblatt der Europäischen Union*), L 183 vom 29. Juni 1989, S.1).

b) Europarat Richtlinie 98/24/EG vom 7. April 1997 "über Arbeitnehmerschutz vor der Gefährdung durch chemische Stoffe bei der Arbeit" (OJEC L 131 vom 5. Mai 1998, S.11).

Mitgliedsstaaten sind dafür verantwortlich, europäische Richtlinien innerhalb der Umsetzungsfrist, die normalerweise in der Richtlinie vorgegeben ist, in ihren eigenen nationalen Vorschriften durchzuführen. Mitgliedsstaaten können strengere Anforderungen auferlegen. Bitte immer die nationalen Vorschriften beachten.

## **16. WEITERE INFORMATIONEN**

### **NÜTZLICHE LITERATURANGABEN (die angegebenen Richtlinien sind in ihrer abgeänderten Fassung zu berücksichtigen)**

Europarat Richtlinie 89/391/EG vom 12. Juni 1989 "über die Einführung von Maßnahmen, die Verbesserungen von Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz fördern" (OJEC (*Amtsblatt der Europäischen Union*), L 183 vom 29. Juni 1989, S.1).

Europarat Richtlinie 67/548/EG über die „Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Gefahrgütern, wie abgeändert und an den technischen Fortschritt angepasst" (OJEC L 196 vom 16. August 1967,S.1 und seine Abänderungen und Anpassungen an den technischen Fortschritt).

Europarat Richtlinie 97/69/EG vom 5. Dezember 1997 "Anpassung an den technischen Fortschritt zum 23. Mal. Europarat Richtlinie 67/548/EG,( OJEC L 343 *Amtsblatt der Europäischen Union*, 13/12/97, S.19).

Europarat Richtlinie 98/24/EG vom 7. April 1997 "über Arbeitnehmerschutz vor der Gefährdung durch chemische Stoffe bei der Arbeit" (OJEC L 131 vom 5. Mai 1998, S.11).

*TRGS 521 : Faserstäube 5/2000 - Deutschland*

### **DEFINITIONEN**



**ADR** – Strassentransport, Europarat Richtlinie 94/55/EG

**IMDG** – Vorschriften bezüglich Seetransport

**RID** – Schienentransport, Europarat Richtlinie 96/49/EG

**ICAO/IATA** - Vorschriften bezüglich Flugtransport

### **Nach Benutzung und bei Entfernung zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen**

*Insulfrax* Fasern sind nach der Herstellung glasartige Materialien, die bei fortlaufender Aussetzung gegenüber erhöhten Temperaturen (über 900 °C) entglasen könnten. Auftreten und Ausmaß der kristallinen Phasenbildung hängt von der Dauer und Temperatur der Aussetzung, chemischen Zusammensetzung der Fasern und/oder vorhandenen Schmelzmittel ab. Ob kristalline Phasen vorhanden sind, kann nur durch Laboranalysen der „heißen Faserfläche“ bestätigt werden.

Insulfrax Fasern waren gegenüber makrophagenähnlichen Zellen nicht toxisch, nachdem sie die Zeit nach der Nutzung (bis zu 8 Wochen bei 1000°C) simuliert hatten.

Wenn Produkte nach der Nutzung bei Arbeiten, wie beispielsweise Zertrümmern, mechanisch gestört werden, können hohe Faserkonzentrationen und andere Staubarten entstehen. Diese Stäube können kristallines Silicamaterial enthalten, das manche Behörden als karzinogen klassifiziert haben. ECFIA empfiehlt daher:

- Kontrollmaßnahmen zu ergreifen, um Staubemissionen zu reduzieren.
- dass alles direkt damit beschäftigte Personal ein entsprechendes Atemschutzgerät trägt, um Aussetzung zu minimieren und die örtlich vorgeschriebenen Grenzen einzuhalten.

Diese Verfahren werden die Einhaltung der örtlichen Vorschriften für Belastungsnormen für frei kristallines Silicamaterial gewährleisten. Da entglaste Fasern, die Silicamaterial vermischt mit amorphen und anderen kristallinen Phasen enthalten, biologisch viel weniger aktiv sind als freie kristalline Silicastaube, werden diese Maßnahmen einen hohen Schutzgrad bieten.

### **CARE PROGRAMM**

Der europäische Verband der Keramikfaserindustrie (ECFIA) hat ein extensives Programm der Gewerbehygiene für Isolierwolle bei hohen Temperaturen (HTIW) unternommen.

Zwei Ziele werden verfolgt:

- Staubkonzentrationen am Arbeitsplatz sowohl bei Herstellern als auch bei Kunden zu überwachen.
- Herstellung und Verwendung von HTIW Produkten aus der Sicht der Gewerbehygiene zu dokumentieren, um geeignete Empfehlungen zur Reduzierung der Aussetzungen aufzustellen.

Wenn Sie an diesem CARE Programm teilnehmen möchten, nehmen Sie mit ECFIA oder Ihrem Lieferanten Kontakt auf.

### **ANMERKUNG**

Die Richtlinien und späteren Vorschriften, die in diesem Sicherheitsdatenblatt im Einzelnen aufgeführt sind, gelten nur für die



Länder der Europäischen Gemeinschaft (EG) und nicht für Länder außerhalb der EG.

**Websites**

The European Ceramic Fibres Industry Association (ECFIA): 3, Rue du Colonel Moll, 75017 Paris  
Tel. +33 (0)1 44 05 54 84 - Fax +33 (0)1 44 05 54 94- [www.ecfia.org](http://www.ecfia.org)

Oder: Deutsche Keramikfaser-Gesellschaft e.V. Website: [www.dkfg.de](http://www.dkfg.de)

**BITTE BEACHTEN:**

*Die hierin dargestellten Informationen beruhen auf Daten, die zum Zeitpunkt der Vorbereitung dieses Sicherheitsdatenblatts als richtig angesehen wurden. Es wird jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Angaben übernommen. Außerdem wird auch keine ausdrückliche oder stillschweigende Genehmigung erteilt, eine patentierte Erfindung ohne Lizenz zu verwenden. Für Sachschäden oder Körperverletzung, die sich aus der fehlerhaften Verwendung, Nichtbeachtung empfohlener Anwendungsverfahren oder den der Natur des Produkts zugrundeliegenden Gefahren ergeben, kann vom Verkäufer keine Verantwortung übernommen werden.*



## Andere Bestandteile von INSULFRAX Produkten

<b>PRODUKTE</b>	<b>Wesentliche Bestandteile (Gew.%)</b>	<b>Warnanzeige</b>	<b>Risikosatz</b>
<b>Geschmierte Rohfaser</b>	Organisches Schmiermittel (< 1%)	Keine zugeteilt	Keiner zugeteilt
<b>Nicht geschmierte Rohfaser</b>	Keine	Keine	Keiner
<b>Insulfrax S Matte, Fyrewrap</b>	Keine	Keine	Keiner
<b>Matte Katiss</b>	E Glass	Keine	Keiner
<b>Fyrewrap,SF, SFR,SG- Matte</b>	Natriumsilicat-Zusätze (<5%)	<b>Xi</b>	<b>R36/38</b>



<b>Matte</b> SP Mat, Insulfrax WR	Keine	Keine	Keine
<b>Papiere und Filze</b>	*Organisches Bindemittel ( $< 15\%$ )	Keine zugeteilt	Keiner zugeteilt
<b>Platten und Formteile</b> Insulfrax Platten 110LD	Kolloide Kieselsäure (5-40%)	Keine	Keiner
<b>Platten und Formteile</b> Silplate 1112S	Kolloide Kieselsäure ( $<45\%$ )	Keine	Keiner
<b>Platten und Formteile</b> Insulfrax Platten 110ZK	Kolloide Kieselsäure (5-40%) Ton( $<10\%$ ) Zellulose( $<5\%$ )	Keine Keine Keine	Keiner Keiner Keiner
<b>Platten und Formteile</b> Boiler parts 110CM	Kolloide Kieselsäure (5-40%)	Keine	Keiner
<b>Platten und Formteile</b> Boiler Parts 110WT	Kolloide Kieselsäure (5-40%) Ton ( $< 20\%$ ) Wollastonite ( $<50\%$ )	Keine Keine Keine	Keiner Keiner Keiner
<b>Spezialgebietsprodukte</b> Moist pak HD	Kolloide Kieselsäure 5-20% Alumina 5-20%	Keine	Keiner
<b>Mastik</b>	Kolloide Kieselsäure (5-50%) Ethylenglycol ( $<10\%$ )	Keine <b>Xn</b>	Keiner <b>R22</b>
<b>Textilien</b>	Keine	Keine	Keiner
<b>GC50</b>	Kolloide Kieselsäure (20%)	Keine	Keiner
<b>*FALLS PRODUKTE NICHT IN DER LISTE AUFGEFÜHRT SIND, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN LIEFERANTEN</b>			

\*Acryl Latex inbegriffen

Die nachstehend aufgeführten Stoffe sind in Unifrax Produkten vorhanden und werden in der obengenannten Tabelle identifiziert. Das Risiko von Aussetzungsgefahren wie dargestellt würde während der Herstellung von Unifrax Produkten auftreten und nicht im gelieferten Endprodukt. Es ist jedoch ratsam, die vom Hersteller dieser Rohstoffe empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Ethylenglycol - R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

Natriumsilicat - Kann schwere Reizung von Haut und Augen verursachen  
- R36/38 Reizt die Augen und die Haut.



Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete persönliche Schutzausrüstung für Haut und Augen tragen.